


UEC1P5-4X – COLLEGAMENTI ELETTRICI E SCHEMI D'INSERZIONE

UEC1P5-4X – ELECTRICAL CONNECTIONS AND WIRING

SCHEMA D'INSERZIONE

WIRING DIAGRAM

3 FASI - 4 FILI - 3 TA
3 PHASES - 4 WIRES - 3 CTs




Il contatore funziona correttamente anche con una sola fase collegata. In questo caso la retroilluminazione è stata disattivata per il risparmio energetico.

The counter works properly even if only one phase is connected. In this wiring the backlight is disabled for energy saving reasons

LUNGHEZZA SPELATURA DEI FILI


CABLE STRIPPING LENGTH

Collegamento morsetti di misura (TA & V)
Connection measuring terminals (CT & V)



Utilizzare un cacciavite PZ1
Use a PZ1 screwdriver

Collegamento morsetti uscita SO / tariffa
SO output / tariff terminals connection



Utilizzare un cacciavite a taglio 0,8x3,5 mm
Use a blade screwdriver with 0.8x3.5 mm size

NOTE/NOTES:

- Estratto dal manuale/Extract from manual (1MANXEC6T004)
- Soggetto a modifiche senza preavviso/Subject to change without notice